Rys. 2. System PCC – naprawa konstrukcji żelbetowej: krawędź balkonu

Przekrój pionowy przez płytę żelbetową

płytki ceramiczne na kleju CM 16/CM 17
elastyczna powłoka uszczelniająca Ceresit CR 166
Szpachlówka do naprawy betonu Ceresit CD 24
Zaprawa do napraw betonu (gruboziarnista) Ceresit CD 26 / Zaprawa do napraw betonu (drobnoziarnista) Ceresit CD 25
Zaprawa do napraw betonu (drobnoziarnista) Ceresit CD 25
Mineralna ochrona przed korozją Ceresit CD 30



Widok z góry



Henkel Polska Sp. z o.o.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41
Dział Techniczny:
tel. 0-41 371 01 00, faks 0-41 374 22 22
infolinia 0-800 120 241, www.ceresit.pl

Zamieszczone rysunki techniczne stanowią własność spółki Henkel Polska Sp. z o.o.
Spółka Henkel Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie w/w rysunków w projektach budowlanych z zastrzeżeniem swojego wyłącznego prawa do zmiany zawartych w nich rozwiązań systemowych oraz materiałów zastosowanych w tych rozwiązaniach.